# **AENOR**



## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

#### 0099/CPR/B15/0146

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### HOLCIM ESPAÑA, S.A.U.

con domicilio social en AVENIDA DE MANOTERAS, 20 EDIFICIO TOKYO, 1ª PLANTA 28050

MADRID (España)

Producto de construcción Productos y sistemas para la protección y reparación de

estructuras de hormigón. Reparación estructural y no

estructural.

Norma armonizada EN 1504-3:2005

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PLANTA VILLASEQUILLA MORTERO SECO, TO-2628, KM. 6 45740

VILLASEQUILLA (Toledo - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación

y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción

en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan

modificado significativamente.

Primera emisión 2025-10-13 Expiración 2026-10-13

Rafael GARCÍA MEIRO



# **AENOR**



## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/B15/0146

### Anexo al Certificado

Principio/Métodos	Marca Comercial
3/3.1; 3/3.2; 4/4.4; 7/7.1; 7/7.2	TectorSpex Reparación

Primera emisión 2025-10-13 Expiración 2026-10-13

